

3 november 2011

Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Utvecklings- och trafikavdelningen
551 89 Jönköping

Att. Ansvarig handläggare på Jönköpings kommun.

Korsning mellan bussgatan och Värnamovägen

Vi har i en tidigare skrivning påtalat att sikten vid utfart på bussgatan från Värnamovägen på Gamla Råslätt är undermålig och osäker. Vi lyfte där frågan om det var möjligt att montera upp en spegel för förbättrad trafiksäkerhet. Eftersom speglar ej längre av olika anledningar sätts upp av kommunen avslogs denna begäran.

Problemet kvarstår och måste därför lösas med andra medel, tyvärr har det redan skett ett flertal trafikolyckor i korsningen. Vi har också fått kommentarer från olika håll där bl.a. ambulansförare har påtalat att något måste göras med hänsyn till den dåliga sikten. Om man som i detta exempel sitter i en ambulans utan bakre fönsterrutor är det en omöjlighet att se om det kommer en buss från Råslätt när man ska passera. Det man får göra i det fallet är att antingen chansa på att ingen buss kommer alternativt förlita sig på en kollega som sitter bredvid.

För att förbättra trafiksäkerheten bör alltså andra åtgärder utredas. Ett alternativ är att montera upp ett rödlyg liknade det som finns vid utfart på sträckan vid Röde Påle. Detta skulle alltså stoppa trafik från Värnamovägen när buss ska passera från båda riktningar. Ett annat alternativ kan vara att montera upp någon form av varningsljus som påtalar att buss kommer liknade ett sådant som finns vid övergångsställen för fotgängare.

Med vänlig hälsning

Magnus Kamstedt
Ordförande
Gamla Råslätts egnahems
och intresseförening

+46 (0) 706 266 610

magnus.kamstedt@rockwool.com